

**DATEN PLANETENGETRIEBE-MOTOREN ROBASE (4-POLIG, 1~230 V, 50 Hz)**  
*datas planetary geared motors ROBASE (4 poles, 1~230 V, 50 Hz)*

Übersetzung ratio	zulässiges Drehmoment (Spitze) permitted torque (peak)			Drehzahl speed	Drehmoment der Motortypen torque of motor types			
	Type Q Nm	Type P Nm	Type R Nm		1/min	34 Nm	44 Nm	64 Nm
<b>1-stufig <math>\eta = 80\%</math> 1 stage <math>\eta = 80\%</math></b>								
4,3	3 (4,5)	4 (6)	8 (12)	348,8	0,21	0,31	0,41	0,62
6,8				220,6	0,33	0,49	0,65	0,98
<b>2-stufig <math>\eta = 75\%</math> 2 stages <math>\eta = 75\%</math></b>								
13,7	7,5 (11)	12 (18)	25 (37)	109,5	0,62	0,92	1,23	1,85
22,2				67,6	1,00	1,50	2,00	3,00
28,9				51,9	1,30	1,95	2,60	3,90
<b>3-stufig <math>\eta = 70\%</math> 3 stages <math>\eta = 70\%</math></b>								
50,9	15 (22)	25 (37)	50 (75)	29,5	2,14	3,21	4,28	6,41
58,9				25,5	2,47	3,71	4,95	7,42
68,1				22,0	2,86	4,29	5,72	8,58
95,2				15,8	4,00	6,00	8,00	12,00
124,4				12,1	5,22	7,84	10,45	15,67
149,9				10,0	6,30	9,44	12,59	18,89
195,3				7,7	8,20	12,30	16,41	24,61
236,1				6,4	9,92	14,87	19,83	29,75
307,8				4,9	12,93	19,39	25,86	38,78

**Bei Überschreiten des zulässigen Drehmoments kann das Getriebe beschädigt werden. Drehstromausführungen bieten ca. 10-30 % mehr Drehmoment.**  
*Exceeding the maximum permissible torque may lead to gear damage. Three-phase variants offer 10 to 30 % more torque*